

Suggested Routing:

 Service Sales Parts**Дата:** 14 мая 2009**Модель:** Все подвесные лодочные моторы 2009 г. и последующих годов *Evinrude*® *E-TEC*® 25 – 30 л.с.

№. 2009-02(S)

Предмет: Повреждение модуля управления EMM.

Уважаемые дилеры *Evinrude/Johnson*:
Данным бюллетенем информируем Вас о возможной проблеме.

Модели подлежащие доработке


Модельный год	Мощность и суффикс модели	Серийный номер
2009 и последующие годы	E25DR, E25DT, E25DP, E25DE, E30DR, 30DT, E30DE, E30DP	Все

Проблема

Подача питания на разъем Touch Troll.

ВНИМАНИЕ

При подаче питания в систему подъема и трима, не подключайте питание к разъему Touch Troll. Подключение питания к разъему Touch Troll немедленно приведет к повреждению блока управления EMM.



1. Разъем Touch Troll.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на повреждения блока управления EMM,


произошедшие в результате неправильного ремонта.

Для подачи питания в систему подъема и трима используйте разъемы, расположенные с левой стороны мотора.

1. Подключите питание к голубому и зеленому проводам кабеля мотора системы подъема и трима.

ИЛИ

2. Подключите питание от АКБ к подвесному лодочному мотору и временно присоедините переключатель системы трима к ответной части разъема переключателя системы трима.



1. Кабель мотора системы подъема и трима.
2. Разъем для подключения переключателя системы трима.